


$$S_n = 15 \text{ kVA} ; U_n = 380 \text{ V}$$

$$7.1/1$$

$$I_k = I_a = 20 \text{ A} \quad \text{vid} \quad E = 250 \text{ V}$$

Med hjälp av ksl. prov kan X_d - beräknas:




$$E_f = \frac{250}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$E_f = jX_d I_k$$

$$X_d = \frac{E_f}{I_k} = \frac{250}{\sqrt{3} \cdot 20} = 7,22 \Omega/\text{fas}$$

a) Maskinens belastning: $R_\Delta = 27 \Omega$

U - klämspänning - $U = 380 \text{ V}$; $E = ?$




$$I_a = \frac{U_f}{R_Y} = \frac{380 \angle 0^\circ}{\sqrt{3} \cdot 9} = 24,38 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned} E_f &= U_f + jX_d I_a = \frac{380}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ + j 7,22 \cdot 24,38 \angle 0^\circ = \\ &= 219,4 + j 176,0 = 281,3 \angle 38,74^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

$$\underline{E} = \sqrt{3} E_f = \underline{487 \text{ V}}$$

b) lastvinkeln $\delta = ?$



$$\delta = 38,74^\circ \quad (\text{se ovan})$$

c) Är maskinen överbelastad?

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} V_n} = \frac{15000}{\sqrt{3} \cdot 380} = 22,79 \text{ A}$$

$$\underline{I_a > I_n} \quad 24,38 > 22,79$$


överbelastad

$$U = 380 \text{ V}; E = 450 \text{ V}; X_d = 7,22 \text{ } \Omega/\text{fas}$$

7.2

$$\cos \varphi = 1$$


a) $I_a = ?$



$$E_f = \frac{450}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

$$U_f = \frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

om $\cos \varphi = 1 \rightarrow I_a$ i fas med U_f



ent. visardiagr.:

$$E_f^2 = U_f^2 + (X_d I_a)^2$$

$$\underline{I_a} = \frac{\sqrt{E_f^2 - U_f^2}}{X_d} = \frac{\sqrt{\left(\frac{450}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2}}{7,22} = \underline{19,27 \text{ A}}$$

b) $P = ?$

$$\underline{P} = 3 U_f I_a \cos \varphi = 3 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 19,27 \cdot 1 = \underline{12,69 \text{ kW}}$$

c) $\delta = ?$

$$\cos \delta = \frac{U_f}{E_f} = \frac{380}{450} = 0,844$$

$$\underline{\delta = 32,38^\circ}$$

P kan även beräknas ent. följande:

$$\underline{P} = \frac{E \cdot U}{X_d} \sin \delta = \frac{450 \cdot 380}{7,22} \cdot \sin 32,38 = \underline{12,69 \text{ kW}}$$

$$U = 380 \text{ V} ; X_d = 7,22 \text{ } \Omega/\text{fes}$$

7.3/1


Införning : $I_a = 0 \rightarrow E_f = U_f$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{E_f} \\ \xrightarrow{U_f} \end{array}$$

Ingen mekanisk effekt tillföres mask = ingen mek. belastning =

= ingen aktiv effekt = endast reaktiv effekt $\rightarrow$ strömmen 90°

efter U_f




$$I_a = \frac{I_n}{2} = \frac{22,8}{2} = 11,4 \text{ A}$$

$$E_f = U_f + jX_d I_a = \frac{380}{\sqrt{3}} + 7,22 \cdot 11,4 = 301,7 \text{ V}$$

Oförändrad magnetisering $\rightarrow E_f = 301,7 \text{ V} ; U_f = \frac{380}{\sqrt{3}} \text{ V}$

P ökas tills $I_a = I_n$

Visardiagram :



I_a får en aktiv komponent

cos satsen :

$$(X_d I_n)^2 = U_f^2 + E_f^2 - 2 U_f E_f \cos \delta$$

$$(7,22 \cdot 22,8)^2 = \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 + (301,7)^2 - 2 \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 301,7 \cos \delta$$

$$\cos \delta = 0,846$$

$$\underline{\underline{\delta = 32,16^\circ}}$$

7.3/2

$$\underline{P = \frac{E \cdot U}{X_d} \sin \delta = \frac{301,7 \cdot \sqrt{3} \cdot 380}{7,22} \sin 32,16^\circ = \underline{14,64 \text{ kW}}}$$

$$P = S_n \cos \varphi \Rightarrow \underline{\cos \varphi = \frac{14640}{1500} = \underline{0,976}}$$

övertäglu. om maskinen arger reaktiv effekt $Q > 0$

$$E_f > U_f$$


alt.:

$$\boxed{E_f^2 = U_f^2 + (X_d I_n)^2 - 2 U_f X_d I_n \cos(90^\circ + \varphi)}$$

Endast magnetiseringen förändras

→ belastningen ändras inte

Enl. 6.3



$$P = 14.64 \text{ kW}$$

$$\cos \varphi = 0.976$$

$$I_n = 22.8 \text{ A}$$

$$U = 380 \text{ V}$$

övermagn

$$I_{a \min} = I_n \cos \varphi = 22.8 \cdot 0.976 = 22.25 \text{ A}$$

inträffar när $\varphi = 0$

$$P = 3 U_p I_a \cos \varphi$$

$$I_a \cos \varphi = \text{konst}$$

$$I_{a \min} = \frac{P}{3 U_p \cos \varphi} = \frac{14640 \cdot \sqrt{3}}{3 \cdot 380 \cdot 1} = 22.25 \text{ A}$$

b) $\cos \varphi = 0.976$ kap

c) undermagn. (tar emot reaktiv eff.)

d)

1. starkt nät $U_p = \text{konst}$

2. Avgör konst. P (kan endast förändras genom tillförd mek. eff. förändras)
→ pådraget konst

$$P = 3 U_p I_a \cos \varphi$$


$$I_a \cos \varphi = \text{konst}$$

$I_a X_d \cos \varphi$
"konst"
↓
se visandag.

$$P = 3 \frac{U_p E_{fp}}{X_d} \sin \delta$$

$$E_{fp} \sin \delta = \text{konst}$$

3. Magnetisering varierar - E_{fp} förändras till belopp
→ orten för E_{fp} spets är en rät linje // med U_p
→ I_a " rör sig längs " - $\perp$ mot U_p



Störmen har min när $\phi = 0$.

$$I_{\min} = I_N \cos \phi = 22,8 \cdot 0,978 = 22,3 \text{ A}$$

$$\cos \phi = 0,978 \text{ kap}$$

Maskinen är undermagnet (tar emot reaktiv effekt).

Svar: a) $I_{\min} = 22,3 \text{ A}$

b) $\cos \phi = 0,978$ (kap)

c) Undermagnetiserad (tar emot reaktiv effekt)

d) Visar diagram och annan

3-fas SM kopplad till ångturbin

$$S_n = 12 \text{ MVA} ; U_n = 12 \text{ kV}$$

6.5

7.5

1. införing:



$Q = 5 \text{ MVar}$ från nätet $\rightarrow$ maskinen undermagnetiserad

$$E_f = 4.5 \text{ kV}$$

2. Magnetisering o turbinpödrag regleras så att:

$$P = 8.5 \text{ MW} \quad \cos \varphi = 1$$

Från 1. kan X_d - bestämmas





$$\varphi = 90^\circ$$

$$Q = \sqrt{3} U I_a \sin \varphi \Rightarrow I_a = \frac{Q}{\sqrt{3} U} = \frac{5 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 12 \cdot 10^3} = 240.56 \text{ A}$$

$$E_{pf} = U_p - X_d I_a \Rightarrow$$

$$E_{pf} = U_p + X_d I_a \quad X_d = \frac{U_p - E_{pf}}{I_a} = \frac{\left(\frac{12}{\sqrt{3}} - \frac{4.5}{\sqrt{3}}\right) 10^3}{240.56} = 18 \Omega / \text{fas}$$

a) 2.



$$\cos \varphi = 1$$

I_a i fase med U_p

$$P = \sqrt{3} U I_a \cos \varphi \Rightarrow I_a = \frac{P}{\sqrt{3} U} = \frac{8500}{\sqrt{3} \cdot 12} = 408.96 \text{ A}$$

$$E_{eff} = \sqrt{U_p^2 + (X_d I_a)^2} = \sqrt{\left(\frac{12 \cdot 10^3}{\sqrt{3}}\right)^2 + (18 \cdot 408.96)^2} = 10.11 \text{ kV}$$

$$E_f = \sqrt{3} E_{eff} = 17.5 \text{ kV}$$

$$\cos \delta = \frac{12/0}{\sqrt{3} \cdot 10.11} = 0.685$$

$$\delta = 46.74^\circ$$


b) bibehållen magnetisering $E_f = 17.5 \text{ kV}$

6.5
7.5

$P = 10 \text{ MW}$ $I_a, Q = ?$

$$P = \frac{E_f \cdot U}{X_d} \sin \delta \Rightarrow \sin \delta = \frac{10 \cdot 10^6 \cdot 18}{17.5 \cdot 12 \cdot 10^6} = 0.857$$

$$\Rightarrow \delta = 59^\circ$$



cos sat sen $(X_d I_a)^2 = U_p^2 + E_{fp}^2 - 2 U_p E_{fp} \cos \delta$

$$(X_d I_a)^2 = \left(\frac{12}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{17.5}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2 \frac{12 \cdot 17.5}{3} \cos 59^\circ \quad (I_a \text{ i kA})$$

$$(18 I_a)^2 = 48 + 102.08 - 72.1$$

$$I_a^2 = 77.97 / 324$$

$$\underline{\underline{I_a = 490.56 \text{ A}}}$$

$$P = \sqrt{3} U I_a \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{10 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 490.56} = 0.98$$

$$\downarrow_g \varphi = 0.199$$

$$\cos \varphi = 0.98 \text{ lag}$$

$$Q = P \downarrow_g \varphi = -1.99 \text{ MVA}_r$$

$$11.48^\circ$$

$$\underline{\underline{Q = -2 \text{ MVA}_r}}$$

6.5


7.5

c) $E_f = 17.5 \text{ kV}$; $P = 7 \text{ MW}$

$$P = \frac{E_f U}{X_d} \sin \delta \Rightarrow \sin \delta = \frac{7 \cdot 18}{12 \cdot 17.5} = 0.6$$

$$\delta = 36.87^\circ$$

$$\cos \delta = 0.8$$



$$(18 I_a)^2 = \left(\frac{12}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{17.5}{\sqrt{3}}\right)^2 - 2 \frac{12 \cdot 17.5}{3} \cdot 0.8$$

$$(18 I_a)^2 = 48 + 102.08 - 112$$

$$I_a^2 = 38.08 / 324$$

$$\underline{\underline{I_a = 342.8 \text{ A}}}$$

$$\cos \varphi = \frac{7 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 12 \cdot 10^3 \cdot 342.8} = 0.982 \quad \cos \varphi = 0.982 \text{ ind}$$

$$\tan \varphi = 0.19$$

$$Q = P \tan \varphi = 7 \cdot 0.19 = 1.33 \text{ MVA}_r$$

$$\underline{V}_f + jX_d \underline{I}_a = \underline{E}_{fp}$$

$$jX_d \underline{I}_a = \underline{E}_{fp} - \underline{V}_f$$

$$\underline{I}_a = \frac{\frac{17,5}{\sqrt{3}} \cos 59 + j \frac{17,5}{\sqrt{3}} \sin 59 - \frac{12}{\sqrt{3}}}{j18} = \frac{5,2 - 6,9 + j8,7}{j18}$$

$$= \frac{-1,7 + j8,7}{j18} = \frac{8,83 \angle -78,9^\circ}{18 \angle +90^\circ} = 490,56 \angle +11,1^\circ$$

$$\cos \varphi = 0,98 \text{ kap}$$

$$\underline{I}_a = \frac{\frac{17,5}{\sqrt{3}} \cos 36,87 + j \frac{17,5}{\sqrt{3}} \sin 36,87 - \frac{12}{\sqrt{3}}}{j18} =$$

$$= \frac{8,08 - 6,9 + j6,06}{j18} = \frac{1,18 + j6,06}{j18} = \frac{6,17 \angle 78,98^\circ}{18 \angle +90^\circ} =$$

$$= 342,8 \angle -11,02^\circ \text{ A}$$

$$\cos \varphi = 0,982 \text{ ind}$$

$$V = 12 \text{ kV} ; \cos \varphi = 1 ; P = 8,5 \text{ MW} \quad \begin{matrix} I_a \\ 409 \text{ A} \end{matrix} \quad Q = 0 \quad E = 17,5 \text{ kV} \quad \delta = 46,7^\circ$$

$$- " - \quad \cos \varphi = 0,98 \text{ kap} + 11^\circ \quad P = 10,0 \text{ MW} \quad \begin{matrix} I_a \\ 491 \text{ A} \end{matrix} \quad Q = -2 \text{ MVAR} \quad - " - \quad \delta = 59^\circ$$

$$- " - \quad \cos \varphi = 0,98 \text{ ind} - 11^\circ \quad P = 7,0 \text{ MW} \quad \begin{matrix} I_a \\ 343 \text{ A} \end{matrix} \quad Q = 1,33 \text{ MVAR} \quad - " - \quad \delta = 36,9^\circ$$

$$S_n = 25 \text{ kVA}; \quad U_n = 425 \text{ V}; \quad \cos \varphi = 0,8; \quad f = 60 \text{ Hz}$$

$$n = 1800 \text{ rpm}$$

$$\text{Ksl. provet} \quad I_k = I_n; \quad E_f = 340 \text{ V}$$

$$50 \text{ Hz - drift} : I_a = I_n; \quad U = 380 \text{ V}; \quad P, Q = ?$$

1. Ksl. provet:

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{25000}{\sqrt{3} \cdot 425} = 33,96 \text{ A}$$

$$E_{fp} = X_d I_n \Rightarrow X_d = \frac{E_{fp}}{I_n} = \frac{340}{\sqrt{3} \cdot 33,96} = 5,78 \Omega/\text{fas}$$

2. Normalt driftfall:

$$\cos \varphi = 0,8; \quad \sin \varphi = 0,6$$


$$\underline{E}_{fp} = \underline{U}_p + j X_d \underline{I}_a = \frac{425}{\sqrt{3}} \angle 0 + j 5,78 \cdot 33,96 (0,8 - j 0,6) =$$

$$= 245,4 + j 157 + 117,8 = 363,2 + j 157 = 395,7 \angle 23,38^\circ \text{ V}$$

3. 50 Hz - drift

$$E_{fp} \sim \omega \Rightarrow E_{fp}' = \frac{50}{60} \cdot 395,7 = 329,75 \text{ V}$$

$$X_d \sim \omega \Rightarrow X_d' = \frac{50}{60} \cdot 5,78 = 4,82 \Omega/\text{fas}$$



$$E_{fp}'^2 = U_p^2 + (X_d' I_n)^2 - 2 U_p X_d' I_n \cos(90 + \varphi) + \sin \varphi$$

$$329,75^2 = \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 + (4,82 \cdot 33,96)^2 + 2 \cdot \frac{380}{\sqrt{3}} \cdot 4,82 \cdot 33,96 \sin \varphi$$

$$33,81 \cdot 10^3 = 71,82 \cdot 10^3 \sin \varphi$$

$$\sin \varphi = 0,47; \quad \cos \varphi = 0,882$$

$$P = \sqrt{3} U I_n \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 33,96 \cdot 0,882 = 19,72 \text{ kW}$$

$$Q = \sqrt{3} U I_n \sin \varphi = \text{---} \text{---} \cdot 0,47 = 10,51 \text{ kVAr}$$

$$b) \quad \underline{E}_{fp} = \underline{U}_p + jX_d \underline{I}_a$$

$$\underline{I}_a = \frac{\underline{E}_{fp} - \underline{U}_p}{jX_d} = \frac{E_{fp} \angle 59^\circ - U_p \angle 0^\circ}{jX_d} =$$

$$= \frac{\frac{17.5}{\sqrt{3}} (\cos 59 + j \sin 59) - \frac{12}{\sqrt{3}}}{j18} = \frac{8.83 \angle 101.3}{18 \angle 90}$$

$$= 0.481 + j 0.0958 \stackrel{!}{=} 490.58 \angle 11.26^\circ \text{ A}$$

$$\cos \varphi = \cos 11.26 = 0.98 \text{ kap}$$

$$c) \quad \underline{E}_{fp} = \underline{U}_p + jX_d \underline{I}_a$$

$$\underline{I}_a = \frac{\frac{17.5}{\sqrt{3}} (0.8 + j 0.6) - \frac{12}{\sqrt{3}}}{j18} = 0.337 - j 0.064 \stackrel{!}{=} 342.8 \angle -10.77^\circ \text{ A}$$

$$\underline{S} = \sqrt{3} \underline{U} \underline{I}^* = \sqrt{3} 12 \angle 0 \cdot 490.6 \angle -11.26 = \sqrt{3} 5.77 - \sqrt{3} 1.15 =$$

$$= 10 - 1.99$$